



Sede Legale: 35020 Saonara (PD) Italy – Via Irpinia 1/3
Sede Amministrativa: 35127 Padova Italy – Via Canadà, 9
tel. +39.049.8798911 fax +39.049.644546

P. IVA 02333890289

e-mail: info@vassilli.it

www.vassilli.it

Padova, 02.03.18

SPETT.LE
AZIENDA ZERO
U.O.C. CRAV
PADOVA

Oggetto: consultazione di mercato a fine dell'espletamento della gara regionale per la fornitura di ausili di serie elenco 2B dell'Allegato 5 del nuovo Nomenclatore tariffario in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto. Avviso del 08.02.2018

Alla c.a. della Dr.ssa Sandra Zuzzi

Buongiorno

In riferimento alla consultazione di mercato in oggetto ci preghiamo sottoporVi le ns. osservazioni qui di seguito con riferimento alla bozza di capitolato tecnico "ausili di serie elenco 2B dell'Allegato 5 del Nuovo Nomenclatore Tariffario (DPCM 12.01.2017)

LOTTO 1: 1 SUB A) 12.22.03.003 frase "la carrozzina dovrà consentire l'attraversamento di aperture di larghezza minima di 55 cm" osserviamo che questa dimensione di passaggio impone una seduta interna di 42 cm, forse è limitativo per gli utenti.

1 SUB B) 12.22.03.006: sarebbe opportuno indicare "telaio in duralluminio verniciato" anziché acciaio

Punto h) "ruotine di transito (o per ascensore) sarebbe da togliere questo punto. Come per 1SUB A riguardo alla frase "la carrozzina dovrà consentire l'attraversamento di aperture di larghezza minima di 55 cm" osserviamo che questa dimensione di passaggio impone una seduta interna di 42 cm, forse è limitativo per gli utenti

1 SUB C) 12.2218.003 punto e) ruotine di transito..... Osserviamo che questa frase non è pertinente al prodotto

1 SUB A- SUB B – SUB C: suggeriamo per questi tre modelli di pieghevoli di proporre anche la variazione di seduta cm 50

LOTTO 3 SUB A) 12.23.06.009 punto g) è scritto " 5 ore o 18 km" l'indicazione di 18 km forse è un errore di copiatura in quanto 5 ore sono pari a 30 km ca.

3 SUB C) 12.36.06.018 braccioli: sarebbe da togliere "regolabili in inclinazione" e indicare "asportabili o ribaltabili" oltre a regolabili in altezza

Aggiuntivi prescrivibili:

3SUB D) 12.23.91.003: nessuna azienda di ns. conoscenza produce questa opzione

LOTTO 8: 12.36 Ausili per il sollevamento

8 SUB C: questi sono prodotti che necessitano di installazione domiciliare molto critica, dovrebbero far parte di un lotto separato perché chi produce sollevatori mobili non produce sollevatori a soffitto e a bandiera


Aggiuntivi: mancano l'imbracatura per amputati mono e bilaterali dx e sx, l'imbracatura con appoggio del capo.

Pregasi notare che l'imbracatura standard in dotazione per 8 SUB A) 12.36.03.006 arriva fino ad un'altezza sotto ascellare e non fino al capo.

Informiamo che all'incontro pubblico del 09.03.2018 ore 10.00 per la ns. azienda presenzieranno:

- SIG. BERTO VASSILLI
- SIG.RA ZANCATO ASSUNTA

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.



VASSILLI S.R.L.
IL PRESIDENTE
Berto Vassilli